

Protokół kontroli diagnostycznej urządzeń oświetleniowych
nr IZ4ENE.5532.378.2021.6.1 z dnia 13-07-2021

data wykonania		2-07-2021		
Imię i nazwisko wykonującego kontrolę		Arkadiusz Szkoda		
Obiekt objęty kontrolą diagnostyczną (szlak km, stacja, peron, przejazd)		-Linia: 26 , km. 14,050 do 14,200 -Relacja: Łuków - Radom -Obiekt: Oświetlenie przejazd kat. D km. 14,070 – p.o. Sarnów - szlak: Łuków - Krzywda		
Zakres kontroli diagnostycznej		Ocena	Uwagi i zalecenia	
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	Linie	Fundamenty	---	---
		Konstrukcje wsporcze	4	Bez uwag.
		Tabliczki przyłączeniowe	4	Bez uwag.
		Oprawy	4	Bez uwag.
		Położenie	4	Bez uwag.
		Wysięgniki	4	Bez uwag.
		Powłoki antykorozyjne	4	Bez uwag.
		Oznakowanie	4	Bez uwag.
	Szafy zasilające	Fundamenty, cokoły szaf zasilających	4	Bez uwag.
		Szafy zasilające	4	Bez uwag.
		Fotokomórki i zegary astronomiczne	4	Bez uwag.
		Oznakowanie	4	Bez uwag.
		Pulpity sterownicze	4	Bez uwag.
		Schematy	4	Bez uwag.

Skala ocen

5 – stan bardzo dobry – urządzenia nowe, bez zastrzeżeń

4 - stan dobry – nie wymaga naprawy

3 – stan dostateczny, stwierdzone usterki usunąć w ramach najbliższych cyklicznych zabiegów utrzymaniowych

2 – stan niezadawalający, wymaga naprawy w okresie najbliższych 9 miesięcy

1 – stan niedostateczny – wymaga natychmiastowej naprawy

Podsumowanie:

Kontrole diagnostyczną przeprowadzono zgodnie z zapisami wytycznych Iet-9 oraz Instrukcji Iet-3. Na podstawie zapisów oraz oględzin nie stwierdzono nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym urządzeń elektrycznego oświetlenia przejazdu kat. D w km. 14,070 w p.o. Sarnów.

Stan techniczny pozwala na dalszą eksploatację.

Stan techniczny oceniono jako **dobry**.

INSPEKTOR DIAGNOSTA



Arkadiusz Szkoda

uprawnienia budowlane do kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
 i elektroenergetycznych Nr LUB/C015/M/BE/19
 uprawnienia SEP Nr: E1/719.1932/20 oraz D1/719.1933/20