

Protokół kontroli diagnostycznej urządzeń oświetleniowych
nr IZ4ENE.5532.380.2021.6.1 z dnia 13-07-2021

data wykonania		2-07-2021	
Imię i nazwisko wykonującego kontrolę		Arkadiusz Szkoda	
Obiekt objęty kontrolą diagnostyczną (szlak km, stacja, peron, przejazd)		-Linia: 26 , km. 22,709 -Relacja: Łuków - Radom -Obiekt: Oświetlenie przejazd kat. B km. 22,709 – p.o. Krzywda - szlak: Łuków - Krzywda - Okrzeja	
Zakres kontroli diagnostycznej		Ocena	Uwagi i zalecenia
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	Linie	Fundamenty	---
		Konstrukcje wsporcze	4
		Tabliczki przyłączeniowe	4
		Oprawy	4
		Położenie	4
		Wysięgniki	4
		Powłoki antykorozyjne	4
		Oznakowanie	4
	Szafy zasilające	Fundamenty, cokoły szaf zasilających	4
		Szafy zasilające	4
		Fotokomórki i zegary astronomiczne	4
		Oznakowanie	4
		Pulpity sterownicze	4
		Schematy	4
			Bez uwag.

Skala ocen

5 – stan bardzo dobry – urządzenia nowe, bez zastrzeżeń

4 - stan dobry – nie wymaga naprawy

3 – stan dostateczny, stwierdzone usterki usunąć w ramach najbliższych cyklicznych zabiegów utrzymaniowych

2 – stan niezadawalający, wymaga naprawy w okresie najbliższych 9 miesięcy

1 – stan niedostateczny – wymaga natychmiastowej naprawy

Podsumowanie:

Kontrolę diagnostyczną przeprowadzono zgodnie z zapisami wytycznych Iet-9 oraz Instrukcji Iet-3. Na podstawie zapisów oraz oględzin nie stwierdzono nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym urządzeń elektrycznego oświetlenia przejazdu kat. B w km. 22,709 w p.o. Krzywda.

Stan techniczny pozwala na dalszą eksploatację.

Stan techniczny oceniono jako **dobry**.

INSPEKTOR DIAGNOSTA



Arkadiusz Szkoda

uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych Nr LUB/C015/WBE/19
uprawnienia SEP Nr: E1/719: i932/20 oraz D1/719/1933/20