

PROTOKÓŁ NR IZ04DKP2 2/04/2022
z komisijnego badania technicznego (przeglądu) rozjazdów

SEKCJA EKSPLOATACJI w Dęblinie
LINIA 026
STACJA Okrzeja
Data badania 05.04.2022

Nr rozjazdu	Rodzaj i nr toru	Stwierdzone braki lub usterki	Zalecany sposób naprawy	Potrzeby materiałowe	Zalecany termin naprawy	Wnioski i zalecenia eksploatacyjne	Uwagi
8	1 gł. zasadniczy	Przekroczona odchyłka szerokości w wymiarze b_2, c_1	wymiana	półzwrotnica P/L	06.05.2022		
9	2 gł. zasadniczy	Przekroczona odchyłka szerokości w wymiarze b_2, c_1	wymiana	półzwrotnica P/L	06.05.2022		

Przyjął:
dn. 05.04.2022r.


ZASTĘPCA CZELNIKA SEKCJI

Sporządził:
inspektor diagnosta Jerzy Grabek
dn. 05.04.2022r.


INSPEKTOR DIAGNOSTA
Jerzy Grabek
nr uprawnień: UUB/0030/WBK/16