

Protokół kontroli diagnostycznej urządzeń oświetleniowych
nr IZ4ENE6.D.111.2022 z dnia 17.06.2022

data wykonania		03-06-2022		
Imię i nazwisko wykonującego kontrolę		Arkadiusz Szkoda		
Objekt objęty kontrolą diagnostyczną (szlak km, stacja, peron, przejazd)		- Linia: 26, km. 30,500 – 31,400 - Relacja: Łuków - Radom - Obiekt: Oświetlenie st. Okrzeja – głowica rozjazdowa k. Stawy. - Szlak: Okrzeja – Leopoldów		
Zakres kontroli diagnostycznej		Ocena	Uwagi i zalecenia	
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	Linie	Fundamenty	--	---
		Konstrukcje wsporcze	2	Popękany beton, odsłonięte korodujące zbrojenie, ubytki betonu, ugięte żerdzia,
		Tabliczki przyłączeniowe	2	Sprawdzić połączenia elektryczne, wymienić uszkodzone, Nieszczelne, skorodowane, nie kompletne,
		Oprawy	1	Oczyszczyć z zabrudzeń, sprawdzić połączenia w oprawach. Niekompelne, brak powierzchni odbłyiskowych, przestarzałe wycofane z produkcji, przekroczony okres eksploatacji
		Położenie	4	Bez uwag.
		Wysięgniki	2	Skorodowane, bez warstwy antykorozyjnej.
		Powłoki antykorozyjne	2	Popękana oraz łuszcząca się powłoka malarska – antykorozyjna.
		Oznakowanie	3	Łuszcząca się farba numeracji słupów
	Szafy zasilające	Fundamenty, cokoły szaf zasilających	4	Bez uwag.
		Szafy zasilające	4	Bez uwag.
		Fotokomórki i zegary astronomiczne	4	Bez uwag.
		Oznakowanie	4	Bez uwag.
		Pulpity sterownicze	4	Bez uwag.
		Schematy	4	Bez uwag.

Skala ocen

5 – stan bardzo dobry – urządzenia nowe, bez zastrzeżeń

4 - stan dobry – nie wymaga naprawy

3 – stan dostateczny, stwierdzone usterki usunąć w ramach najbliższych cyklicznych zabiegów utrzymaniowych

2 – stan niezadowolający, wymaga naprawy w okresie najbliższych 9 miesięcy

1 – stan niedostateczny – wymaga natychmiastowej naprawy


Podsumowanie:

Kontrolę diagnostyczną przeprowadzono zgodnie z zapisami wytycznych Iet-9. Na podstawie zapisów oraz oględzin stwierdzono nieprawidłowości związane ze stanem technicznym urządzeń elektrycznego oświetlenia terenu stacji Okrzeja – głowica rozjazdów kierunku Leopoldów.

Wskazano w tabeli powyżej.

Stan techniczny warunkowo pozwala na dalszą eksploatację.

Stan techniczny oceniono jako **niezadowolający**.

INSPEKTOR DIAGNOSTY

 Arkadiusz Szkoda
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
 i elektroenergetycznych Nr LUB/0015A/16E 19
 uprawniający SEP Nr: E1719.1932/20 oraz D1719.1933/20