

PROTOKÓŁ KONTROLI DIAGNOSTYCZNEJ ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA ROZJAZDÓW

numer protokołu:	IZ4ENE6.D.124.2022 z dnia 24-06-2022
data wykonania:	20.06.2022
Imię i nazwisko Wykonującego kontrolę:	Arkadiusz Szkoda
obiekt objęty kontrolą diagnostyczną: (szlak km, stacja, peron, przejazd)	Relacja: Łuków - Radom; linia 26; km. 30,525 do 31,857 Obiekt/okręg nastawczy: st. Okrzeja Nr rozjazdów: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.

ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE ROZJAZDÓW	Zakres kontroli diagnostycznej		Ocena	Uwagi i zalecenia
	Urządzenia grzewcze	Grzejniki i uchwyty	4	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
		Przewody przyłączeniowe	4	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
		Puszki przytorowe	---	---
		Położenie	4	Rozjazdy nie przystosowane do zabudowy elementów grzejnych – sugestia nie ma wpływu na usterkowść urządzeń.
		Powłoki antykorozyjne	4	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
		Oznakowanie	4	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
	Zasilanie i sterowanie Urządzenia grzewcze	Fundamenty szaf i zespołów transformatorów	4	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
		Szafy zasilające oraz skrzynie transformatorowe	3	Dokonać usunięcia roślinności oraz owadów i ich gniazd z wnętrza szaf.
		Czujniki (temperatury, wilgoci, itp..)	3	Dokonać uszczelnienia dławic kablowych czujnika nawiewu śniegu.(głowica rozjazdowa k. Łuków)
		Oznakowanie	4	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
		Pulpity sterownicze	3	Przeprowadzić kontrolę połączenia kablowego pomiędzy pulpitem sterującym a szafami RSOZ. Często występujące błędy w komunikacji.
		Schematy	4	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ocena stanu technicznego

5. stan bardzo dobry - urządzenia nowe, bez zastrzeżeń.
4. stan dobry - nie wymaga naprawy.
3. stan dostateczny, stwierdzone usterki usunąć w ramach najbliższych, cyklicznych zabiegów utrzymaniowych.
2. stan niezadowalający, wymaga naprawy w okresie najbliższych 9 miesięcy.
1. stan niedostateczny - wymaga natychmiastowej naprawy.


Podsumowanie:

Kontrolę diagnostyczną urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów –EOR– , przeprowadzono na podstawie wytycznych let-9 § 5, dokonano oceny stanu technicznego i estetycznego. Stwierdzono nieprawidłowości związane ze stanem technicznym urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów i zapisano w tabeli powyżej.

Stan techniczny urządzeń zainstalowanych w skrzyniach jak i w szafach EOR, elementy grzejne, oceniono jako dobry. Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów zainstalowane stacji Okrzeja, nadają się do dalszej eksploatacji.

Termin następnej kontroli diagnostycznej: **Wrzesień 2022,**

Kontroli dokonał:

INSPEKTOR DIAGNOSTA

Arkadiusz Szkoda
uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych Nr LUB/0015/WBE/19
upr. ARB/0015 SEP Nr: E1/719/1932/20 oraz D1/719/1933/20