

1. Prosimy o określenie rozstawu podkładów.

Odp. Rozstaw podkładów 0,6 m

2. Prosimy o określenie docelowej grubości tłucznia pod podkładem Ps83 oraz pod podrozjezdnicami wymienianych rozjazdów.

Odp. zgodnie z obowiązującymi przepisami

3. wg Wykonawcy ilość niesortu do wykonania podbudowy przy rozjazdach jest niewystarczająca wyliczenia $(27+33+33) \times 5,5 \times 0,20 = 102,3 \text{ m}^3$

**Odp. Zamawiający akceptuje przedstawioną ilość.
Skorygowana ilość w zamieszczonym skorygowanym rachunku.**

4. Do jakiej pozycji należy doliczyć wartość tłucznia niezbędnego do zabudowy rozjazdów.

Odp. w poz. I.3.1

5. Prosimy o określenie typu mostownic ob. km 0,636.

Odp. Mostownice typ II, docelowo wyniknie z opracowanej dokumentacji.

6. Prosimy o doprecyzować parametrów wymienianych rozjazdów (rodzaj stali, klasyczny czy spawany, wyposażenie dodatkowe zamki zwrotnicowe, rolki)

Odp. zgodnie z pkt. 3.7.1.2 PFU


NACZELNIK DZIAŁU
Robert Cichoń