

Protokół kontroli diagnostycznej urządzeń oświetleniowych  
nr IZ4ENE.5532.382.2021.6.1 z dnia 06-08-2021


data wykonania		2-07-2021	
Imię i nazwisko wykonującego kontrolę		Arkadiusz Szkoda	
Obiekt objęty kontrolą diagnostyczną (szlak km, stacja, peron, przejazd)		-Linia: 26 , km. 30,620 -Relacja: Łuków - Radom -Obiekt: Oświetlenie przejazd kat. A km. 30,620 – st. Okrzeja - szlak: st. Okrzeja	
Zakres kontroli diagnostycznej		Ocena	Uwagi i zalecenia
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	Linie	Fundamenty	---
		Konstrukcje wsporcze	4
		Tabliczki przyłączeniowe	4
		Oprawy	4
		Położenie	4
		Wysięgniki	4
		Powłoki antykorozyjne	4
		Oznakowanie	4
	Szafy zasilające	Fundamenty, cokoły szaf zasilających	4
		Szafy zasilające	4
		Fotokomórki i zegary astronomiczne	4
		Oznakowanie	4
		Pulpity sterownicze	4
		Schematy	4

Skala ocen

- 5 – stan bardzo dobry – urządzenia nowe, bez zastrzeżeń  
4 - stan dobry – nie wymaga naprawy  
3 – stan dostateczny, stwierdzone usterki usunąć w ramach najbliższych cyklicznych zabiegów utrzymaniowych  
2 – stan niezadawalający, wymaga naprawy w okresie najbliższych 9 miesięcy  
1 – stan niedostateczny – wymaga natychmiastowej naprawy

Podsumowanie:

Kontrolę diagnostyczną przeprowadzono zgodnie z zapisami wytycznych Iet-9 oraz Instrukcji Iet-3. Na podstawie zapisów oraz oględzin nie stwierdzono nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym urządzeń elektrycznego oświetlenia przejazdu kat. A w km. 30,620 w st. Okrzeja.  
Stan techniczny pozwala na dalszą eksploatację.  
Stan techniczny oceniono jako **dobry**.

INSPEKTOR DIAGNOSTA  
  
Arkadiusz Szkoda  
uprawnienia budowlane do kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych Nr LUB/0015/WBE/19  
uprawnienia SEP Nr: E1/719.1932/20 oraz D1/719/1933/20