

**PROTOKÓŁ IZ04KKP2 NR 2/07/2021**  
**z komisyjnego badania technicznego (przeglądu) rozjazdów w torach głównych zasadniczych**

SEKCJA EKSPLOATACJI w Dęblinie  
 LINIA 026  
 STACJA Okrzeja  
 Data badania 06.07.2020

Nr rozjazdu	Rodzaj i nr toru	Stwierdzone braki lub rodzaj usterki	Zalecany sposób naprawy	Potrzeby materiałowe	Zalecany termin naprawy	Wnioski i zalecenia eksploatacyjne	Uwagi
Brak usterek powodujących lub mogących spowodować ograniczenia eksploatacyjne							

Przyjął:

06.07.2021 r.

SEKCJA EKSPLOATACJI  
 Andrzej Kilian

Sporządził:  
 inspektor diagnosta Jerzy Grabek  
 dn. 06.07.2021 r.

INSPEKTOR DIAGNOSTA  
 Jerzy Grabek  
 nr uprawnień LUB/0030/WBK1/16